

Hallo Herr Kroener,
wie Sie auf Ihrer Internetseite hervorragend beschrieben haben, passt das Feuerrost EXB-H-24W natürlich nicht in meinen „Taiwanofen“.
Aber was soll ich machen, der Ofen ist noch gut, das Rost nicht und wie Sie selber schreiben, wissen Sie auch nicht wo so etwas erhältlich ist.

Also ist Eigeninitiative gefragt.
Dank Ihrer guten Fotos und Maße im Net habe ich festgestellt, dass sich mit einigen Umbauten das Problem lösen lässt.
Allerdings muss ich dazu sagen dass, ich Handwerker bin (kein Hobbyschrauber) und die Bearbeitung von Gusseisen kenne.



Ich habe also zunächst die vordere Kante abgeschnitten.

Von der Tiefe her passte es nun zwar, aber ich konnte in nicht bis an die Rückwand schieben (dann war es zu breit).

Da gibt es meiner Meinung nach mehrere Lösungswege:

- 1) Die Seiten des Rostes abschneiden (gelbe Pfeile).
- 2) Eisen- oder Steinplatten 1,5-2cm unterlegen (rote Pfeile), damit kommt das Rost höher und stößt nicht mehr gegen die Stabilisierungen.
- 3) Die Stabilisierungen ein Stück abschleifen (dafür habe ich mich entschieden) und siehe es passt.



Nun kann es also wieder losgehen mit dem Feuern und dem Grillen.

Ich hoffe das Dies vielleicht auch ein Tipp für Andere ist die das gleiche Problem haben.



Mit freundlichen Grüßen

Friedhelm S.